

	Pendências Anvisa	Nº: 001/2024
		Data de elaboração: 26/03/2024
Plano de Ação	(☐) Preventivo (X ☒) Corretivo	
Objetivos Planejados	Correção das pendências apontadas no relatório de vistoria da VISA em 05 e 06/03/2024	
Análise do Problema	Atender as exigências dos órgãos competentes, Anvisa e cumprir nossa missão.	
O QUÊ		Setor
Infiltrações e mofo em paredes e teto da unidade, descumprindo o Art. 36 da RDC 63/2011		UNIDADE AMBULATORIAL (particular)
infiltração nas paredes dos sanitários feminino e masculino, do consultório de eletrocardiograma, nas paredes dos corredores e no teto do DML, descumprindo o Art. 35 da RDC 63/2011.		UNIDADE DE CARDIOLOGIA
Consultórios médicos sem pia com acessórios para a lavagem de mãos, descumprindo o Item B.4 da RDC 50/2002		UNIDADE DE CARDIOLOGIA
Presença de infiltração na área técnica, descumprindo o art. 36 da RDC 63/2011		LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
Presença de infiltração no teto da área de produção e teto do depósito, descumprindo o item 4.1.3 do anexo da RDC 216/2004		UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
Avaliação dos Resultados Alcançados		
Responsável: Larissa Facchini		